MASKING TAPE PROFESIONAL 550



Hojas de Datos Técnicos

Descripción

Cinta para enmascarar desarrollada principalmente para uso profesional e industrial en trabajos de pintura. Es fabricada con un soporte de papel crepé color natural de mayor espesor y es recubierta con un adhesivo base caucho natural. Su alto desempeño permite su uso en trabajos profesionales de pintado en los sectores de construcción y automotriz. Resiste a temperaturas de hasta 80 °C (en ciclos de hasta 30 min) en cabinas de pintura durante la reparación y repintado de automóviles y es facilmente removible sin dejar residuos de adhesivo en las superficies.

	Soporte	А	Adhesivo	Centro (tuco)	
	Papel Crepé	Caud	cho Natural	Papel y Cartón	
CONSTRUCCIÓN		Resinas Sintéticas Plastificantes			
	l				
	Antioxidantes				
		Sistema Inglés	Sistema Internacional	Procedimientos	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Gramaje de soporte	12.3 lb/1000 ft2	60 gr/m2		
	Espesor Total	5.51 mils	0.140 mm	PSTC-133	
	Adhesividad	27 oz/in	7.3 N/25 mm (300 gr-f/cm)	PSTC-101	
	Elongación	10%	10%	PSTC-131	
	Resistencia a la tracción	20.6 lb/in	91 N/25 mm (3.7 kg-f/cm)	PSTC-131	
	Resistencia a la temperatura por	r 476% F			
	30 min*	176° F	80° C		
	Color	Natural			
MEDIDAS CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO	Largo	30, 40, 55 (yd) aprox.	27.4, 36.5, 50.3 (m)	1	
	Luigo	1/2",3/4",1", 1 1/2", 2"	12, 18, 24, 36, 48 mm		
	Ancho	(in) aprox.	12, 16, 24, 30, 46 11111		
	minutos). - Permite hacer líneas rectas en el pintado. - Buena resistencia mecánica.				
MODO DE USO	La cinta debe ser aplicada contaminantes. Luego apli propiedades del adhesivo. S	car presión sobre e	lla para obtener el desar	rollo pleno de l	
MODO DE USO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	contaminantes. Luego apli	car presión sobre e se recomienda remove nacenado en su empa	lla para obtener el desar er la cinta antes de las 48 hr aque original bajo techo, e	rollo pleno de les. de su aplicación nun lugar fresco	
CONDICIONES DE	contaminantes. Luego apli propiedades del adhesivo. S Este producto debe ser aln	car presión sobre e se recomienda remove nacenado en su empa a de los rayos del sol y a en ensayos realizados en hesive Tape, 15 th Edition.	lla para obtener el desar er la cinta antes de las 48 hr aque original bajo techo, e y a temperaturas entre los 1	rollo pleno de l s. de su aplicación n un lugar fresco 15 - 25 ° C.	

