

HOJA TÉCNICA

Descripción

Pegafan 714 impresa (L) es una cinta adhesiva industrial laminada, con soporte de polipropileno biorientado y adhesivo acrílico base agua. Sirve como elemento publicitario porque permite la impresión de logotipos de empresas, marca de productos, mensajes de advertencia (cintas de seguridad), campañas promocionales y otros. La característica importante de esta cinta es que mantiene las impresiones intactas con el paso del tiempo a pesar de que pueda estar expuesta a factores extremos.

| CONSTRUCCIÓN | Soporte | Adhesivo | Centro (tuco) |
|--------------|---------------|------------------------|----------------|
| | BOPP laminado | Acrílico acuoso blanco | Papel y Cartón |

| PROPIEDADES TÉCNICAS | | Sistema Inglés | Sistema Internacional | Procedimientos |
|----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Espesor Total | 3.5 mils | 0.090 mm | PSTC-133 |
| | Adhesividad | 19 oz/in | 5.3 N/25 mm (210 gr-f/cm) | PSTC-101 |
| | Elongación | 140% | 140% | PSTC-31 |
| | Resistencia a la tracción | 38.5 lb/in | 172 N/25 mm (7 kg-f/cm) | PSTC-31 |
| | Temperatura de trabajo o | - 4 a 149° F | - 20 a 65° C | |
| | Temperatura de aplicación | 41 - 122° F | 5 - 50° C | |
| Impresión | De acuerdo a arte del cliente | | | |

| PRESENTACIONES DISPONIBLES* | Largo | 66, 100, 200 (m) aprox. |
|-----------------------------|-------|----------------------------|
| | Ancho | 18, 24, 36, 48 (mm) aprox. |

* Consultar otras medidas

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | <ul style="list-style-type: none"> - Se adhiere muy bien a una gran variedad de sustratos tales como: cajas de cartón corrugado, papel, plásticos, estantes metálicos, etc. - Permanece con muy buena adherencia inclusive a temperaturas extremas. - Adhesivo de larga duración. - Cuenta con una lámina adicional que evita la abrasión y despintado en el tiempo; que además incrementa su resistencia mecánica. |
|--------------------------|---|
|--------------------------|---|

| RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIÓN | La cinta debe ser aplicada sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Luego aplicar presión sobre ella para obtener el desarrollo pleno de las propiedades del adhesivo. |
|-------------------------------------|---|
|-------------------------------------|---|

| RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO | Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C. |
|-----------------------------------|---|
|-----------------------------------|---|

| INFORMACIÓN ADICIONAL | La información técnica está basada en ensayos realizados en nuestro laboratorio según las normas de Indecopi y Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15 th Edition. Para aplicaciones específicas, el usuario debe efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|